


### **BALANÇAS DE MODELO**

# **HGM**



MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### I - TECLADO



ON / RE-ZERO Tecla para ligar a balança, para repôr o mostrador

a zero e para a função TARA.

OFF Tecla para desligar a balança.

MODE Tecla de auxilio

SAMPLE/SET Permite recolher amostras de peças (10, 20, 50 e

100).

#### II - FUNÇÃO DE TARA

- PASSO 1. Pôr o objecto que queremos subtrair ao peso total e carregar na tecla "ON/RE-ZERO". Retirar o objecto e podemos verificar que a balança fica com peso negativo, estando assim pronta a dar apenas o peso do produto
- PASSO 2. Para desactivar a função TARA, não pôr nada em cima da balança e carregar na tecla "ON/RE-ZERO", voltando a balança a mostrar "0.0".

#### III - FUNÇÃO DE CONTAGEM DE PEÇAS

- PASSO 1. Se for utilizado um recipiente, proceder à função TARA como descrito no ponto anterior.
- PASSO 2. A recolha de uma amostra é o primeiro passo no processo de contagem de peças. Por este meio obtèm-se o peso da peça unitária. O peso unitário representa a base para o calculo da quantidade.
- PASSO 3. Carregue na tecla "SAMPLE/SET" para accionar a função de contagem . Ao carregar aparecerá no ecrã a seguinte mensagem, "S=10".
- PASSO 4. Carregue na tecla "SAMPLE/SET" até obter a amostra tipo desejada de 10, 20, 50 ou 100 peças.
- PASSO 5. Coloque a quantidade certa de peças na balança.
- PASSO 6. Carregue na tecla "SAMPLE/SET" para confirmar
- PASSO 7. Espere até que o valor correspondente apareça (ex: C. 20 se o escolhido foram 20 peças)

- PASSO 8. O procedimento está completo.
- PASSO 9. Para sair desta função carregar na tecla "MODE".

Nota: Quanto maior for a amostra mais precisa é a contagem.

#### IV - FUNÇÃO DE AUTO-OFF

- PASSO 1. Carregue na tecla "SAMPLE/SET", e sem largar carregue na tecla "ON". O ecrã mostrará "Fl". Carregue na tecla "SAMPLE/SET", até aparecer a mensagem "F4".
- PASSO 2. Carregue na tecla "MODO", até aparecer a opção desejada:
  - "0 OFF" A balança não se desliga automaticamente.
  - "4 OFF" A balança desliga-se automaticamente após 4 minutos.
- PASSO 3. Após efectuar a escolha carregue na tecla "OFF".

## <u>ATENÇÃO</u>

- A balança tem garantia de um ano sobre a data da facturação.
- A correcta utilização da bateria, implica o seu carregamento logo que surgir no visor o simbolo de bateria.
- No caso de não ser respeitada a norma acima descrita, as baterias terão uma total descarega, ficando estas

danificadas. Sendo a avaria atribuivél a má utilização, e como tal, da exclusiva responsabilidade do utilizador.